


Termo-Anemómetro PCM/MCM

Modelo AN100



Introducción

Agradecemos su compra del Termo-Anemómetro PCM/MCM AN100 de Extech. Este instrumento mide la velocidad, el caudal/flujo (volumen) y la temperatura del aire. LCD grande, retroiluminada de fácil lectura incluye indicador primario y secundario además diversos indicadores de estado. El medidor se embarca probado y calibrado y con uso a propiado le proveerá muchos a ños de servicio confiable.

Descripción del medidor




- 12. °C °F unidades de tempertaura y funciones
- 13. MAX-MIN botón de VELOCIDAD DEL AIRE/FLUJO DE AIRE (también se utiliza como botón de la flecha hacia la izquierda)
- 14. Las unidades de VELOCIDAD DEL AI RE/modo de flujo de aire (también se puede usar como botón de flecha arriba)
- Para VELOCIDAD DEL AI RE/modo de flujo de aire (también se puede usar como botón de flecha hacia la derecha)
- 16. Botón SIGUIENTE para VELOCIDAD DEL AIRE/modo DE FLUJO DE AIRE
- Consulte la sección siguiente para teclado a dicional información de la descripción.
- Compartimento de la batería está situado en la parte trasera del instrumento medidor de caucho chaqueta debe ser retirado para entrar al compartimiento de la batería

Teclado

- APAGADO AUTOMÁTICO (Presione para encender o a pagar el medidor
- MÁX / MIN Usa do para registrar y grabar las lecturas más alta, más baja y promedio del flujo o de la velocidad del aire.
 - ◀ (IZQUIERDA) además sirve como botón para cambio del punto decimal en modo ÁREA
- UNITS Presione para seleccionar el modo de operación. En modo FLUJO, el medidor indica el volumen de aire. En modo VELOCIDAD, el medidor indica la velocidad del aire.
 - ▲ (ARRIBA) sirve como botón de aumento de número en modo ÁREA.
- AVG Usada para promediar varias lecturas en modo FLOW (flujo) o VELOCITY (velocidad).
 Puede promediar hasta 20 lecturas.
- HOLD Presione para congelar (retener) la lectura indicada.. Presione de nuevo para des trabar el indicador. Este botón además funciona como botón ► DERECHO de deslizamiento en modo AREA y modo recuperar RECALL.
- AREA Presione y sostenga para teclear el área del conducto en modo PCM o MCM
- NEXT, En modo AREA, seleccionar la ubicación de memoria 1-8.
- Presione para a pagar/encender la retroiluminación
- MÁX / MIN (Temperatura) Usado para registrar y guardar las lecturas más alta y baja de la temperatura del aire.
- °C °F HOLD (Temperatura) Presione para congelar la lectura indicada de temperatura.
 Presione de nuevo para destrabar el indicador. Presione y sostenga durante 3 segundos para cambiar entre °C y °F. El medidor pitará dos veces para indicar el cambio.

El compartimiento de la batería está a trás del instrumento. Debe quitar la funda protectora de hule del medidor para entrar al compartimiento.

Disposición de pantalla



- MAX (arriba de LCD): Función de retención de máximos activada para la función de temperatura del aire
- HOLD (Arriba de LCD): Función de retención de datos activada para la función de temperatura del aire
- VEL: indica que el medidor está en modo Velo cidad del aire
- FLOW: indica que el medidor está en modo flujo de aire
- MAX (a bajo de LCD): Retención de máximos para la función de temperatura IR y HR
- HOLD (a bajo de LCD): Retención de datos para la función de temperatura IR y función HR
- °C / °F: Unidades de temperatura de medidas
- PCM/MCM: unidades de medida de flujo de aire
- Ft², m²: unidades para dimensiones de área
- m/s, ft/min, km/h, MPH, nudos: unidades de medida de velocidad delaire
- X10, X100: multiplicadores para lecturas de flujo de aire
- PROM (AVG): Modo de promedio de aire
- REGISTRO: indica que la función MIN/MAX está activa (arriba para Temp., abajo para aire)
- Dígitos grandes al centro del LCD para humedad relativa y temperatura IR
- Dígitos más pequeños arriba de la LCD para temperatura de la sonda
- Indicador de batería débil

Operación


Conexión de la veleta

- El conector de la veleta se inserta en el enchufe dels ensor a rriba del medidor. El conector y enchfe están conformados para acoplarses ólo de una manera.
- 2. Gire el conector hasta que se alinee con el enchufe y empuje firmemente para insertar. No ejerza presión excesiva o intente torcer el conector hacia los lados.
- 3. Si la veleta no está conectada al medidor o si el sensor está defectuoso, la pantalla LCD indicará **O**L en lugar de una lectura de velocidad del aire.

Mediciones de velocidad del aire (Punto singular)

- 1. Us e el botón ON/OFF O para encender el medidor.
- Presione el botón UNITS para seleccionar la unidad de medida. NOTA: El encender el medidor indicará la unidad de medida activa al apagar.
- Coloque el sensor en el caudal de aire. Asegure que el aire entra a la veleta como indica la calcomanía de flecha colocada dentro de la veleta.
- Vea las lecturas en la pantalla LCD. La pantalla LCD principal indica la lectura de velocidad del aire. La indicación su perior derecha de la LCD indica la lectura de la temperatura.

Vista lateral de la veleta



Velocidad del aire Modo ponderado


- Para entrar al modo de ponderación de 20 puntos, presione y sostenga el botón AVG has ta es cuchar dos pitidos. Se muestra el icono AVG.
- 2. Tome una medida y presione el botón AVG (promedio). Escuchará un pitido singular y en pantalla aparecerá el icono HOLD (retención).
- Se indica la lectura promedio y la cantidad de lecturas medidas aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Después de 5 segundos, la pantalla regresa a la lectura actual.
- 4. Repita los pasos 2 3 hasta medir todos los puntos.
- Para regresar al modo estándar de medición de velocidad, presione y sostenga el botón AVG has ta escuchar dos pitidos.

Nota: En modo estándar de medición de velocidad, presione una vez el botón **AVG** pa ra recuperar el promedio anterior. El promedio se borra al entrar de nuevo al modo de ponderación.

Medición del flujo del aire (MCM / PCM)

- 1. Encienda el medidor usando el botón ON/OFF
- Presione el botón UNITS para seleccionar las unidades de flujo de aire: MCM (metros cúbicos por minuto) o PCM (pies cúbicos por minuto). NOTA: El encender el medidor indicará la unidad de medida a ctiva al a pagar.
- Para ingresar el área en m² o ft², presione y sostenga el botón AREA hasta escuchar dos pitidos. Centelleará el dígito izquierdo del indicador inferior.
- Use el botón ▲ (ARRIBA) para cambiar el dígito
 Use el botón ◄ (IZQUIERDO) para mover el decimal
 Use el botón ► (DERECHO) para s eleccionar los otros dígitos.

Vista lateral de la veleta



- Des pués de ingresar todos los dígitos, presione y sostenga el botón **AREA** (ha sta escuchar dos pitidos) para guardar el área en memoria y regresar al modo de medición PCM o MCM.
- 5. Coloque el sensor en el caudal de aire. Asegure que el aire entra a la veleta como indica la calcomanía de flecha colocada dentro de la veleta. Consulte el diagrama. La pantalla LCD principal indica la lectura de velocidad del aire. La indicación superior derecha de la LCD indica la lectura de la temperatura.

El medidor tiene 16 lugares en memoria (8 para PCM y 8 para MCM) que puede usar para guardar á reas usadas frecuentemente y que puede usted recuperar en cualquier instante.

- 1. Presione el botón **AREA** hasta escuchar dos pitidos. Aparece un lugar de la memoria en la es quina superior derecha de la pantalla indicando el lugar de la memoria.
- Presione el botón AREA para ver los lugares y seleccionar uno. Una vez seleccionado el lugar en memoria ingrese las dimensiones
 - Use el botón ▲ (ARRIBA) para cambiar el dígito
 - Us e el botón ◀ (IZQUIERDO) para mover el decimal
 - Us e el botón ► (DERECHO) para s eleccionar los otros dígitos. Después de ingresar todos los dígitos, presione y s ostenga el botón AREA (ha sta escuchar dos pitidos) para guardar el área en memoria y regresar al modo de medición PCM o MCM.

Para seleccionar y usar una dimensión guardada, presione y sostenga el botón ${\bf AREA}\,$ hasta es cuchar dos pitidos.

Presione **NEXT** para ver los 8 lugares de memoria. Presione y sostenga el botón **AREA** hasta escuchar dos pitidos y regresar a l modo de medición PCM o MCM.

Flujo del aire Modo ponderado

- Para entrar al modo de ponderación de 20 puntos, presione y sostenga el botón AVG has ta es cuchar dos pitidos. Se muestra el icono AVG.
- 2. Tome una medida y presione el botón AVG (promedio). Escuchará un pitido singular y en pantalla aparecerá el i cono HOLD (retención).
- 3. Se indica la lectura promedio y la cantidad de lecturas medidas aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Después de 5 segundos, la pantalla regresa a la lectura actual.
- 4. Repita los pasos 2 3 hasta medir todos los puntos.
- 5. Para regresar al modo estándar de medición de velocidad, presione y sostenga el botón **AVG** has ta escuchar dos pitidos.

Nota: En modo estándar de medición de velocidad, presione una vez el botón **AVG** para recuperar el promedio anterior. El promedio se borra al entrar de nuevo al modo de ponderación.

Retención de datos (Velocidad del aire/Flujo de aire)

- Al tomar mediciones, presione el botón HOLD para congelar la lectura de velocidad o flujo de aire.
- 2. Aparece el indicador **HOLD** en la parte baja de la pantalla LCD.
- 3. Presione **HOLD** de nuevo para regresar a operación normal.

Registro MAX/ MIN/APROM (Velocidad del aire/Flujo del aire)



Permite al usuario registrar y ver las lecturas más alta (MAX), más baja (MIN) y Promedio (AVG).

- 1. Presione el botón <u>flujo/velocidad delaire</u> MÁX/MIN. En pantalla LCD a parecen los indicadores MAX y RECORD junto con la lectura máxima y el medidor inicia el rastreo de los valores MAX, MIN y Promedio.
- Presione de nuevo el botón MÁX/MIN para ver la lectura mínima. En la pantalla LCD a parecerá el indicador MIN junto con la lectura mínima.
- 3. Presione MÁX/MIN de nuevo para ver la lectura promedio. En la pantalla LCD a parecerá el indicador AVG junto con la lectura promedio.
- Presione de nuevo el botón MAX/MIN para ver la lectura actual. NOTA: el medidor continuará registrando las lecturas MAX/MIN/PROM.
- Para borrar y parar el registro MAX/ MIN/PROM y regresar a operación normal, presione y sostenga el botón MÁX/MIN hasta escuchar dos pitidos del medidor.

Apagado automático

Para conservar vi da de la batería, el medidor se apaga automáticamente después 20 minutos. Para desactivar esta función:

- 1. Apague el medidor.
- 2. Presione y sostenga la teda 🏵 (Retroiluminación) al encender el medidor.
- 3. "dis APO" " a parecerá en la pantalla. La función de a pagado automático queda desactivada.
- 4. Note que el APAGADO AUTOMÁTICO se reactiva al volver a encender el medidor
- 5. También nótese que el a pagado automático (AUTO POWER OFF) está desactivado en modo PCM/MCM o Promedio.

AN100-EU-SP V3.4 6/13

Reemplazo de la batería

Cuándo = a parece en la LCD, debe re emplazar la batería de 9V.

- 1. Des conecte el sensor.
- 2. Quite la funda protectora de hule del medidor
- 3. Us e un destornillador Phillips para abrir el compartimiento posterior de la batería
- 4. Reemplace la batería de 9V
- 5. Cierre el compartimiento de la batería y reemplace la funda protectora del medidor
- 6.



No tire las pilas usadas o pilas recargables en la basura doméstica.

Como consumidores, los usuarios están obligados por ley a llevar las pilas usadas a los sitios adecuados de recogida, la tienda minorista donde las baterías se compraron, o dondequiera que las baterías se venden.

El iminación: No se deshaga de este instrumento en la basura doméstica. El usuario está obligado a tomar al final de su vida útil dispositivos a un punto de recogida designado para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos.

Otros Recordatorios seguridad de la batería

- Nunca tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Nunca mezcle tipos de pilas. Instale siempre las pilas nuevas del mismo tipo.

La ADVERTENCIA: Para evitar descarga eléctrica, no opera el metro hasta que la cobertura de batería esté en el lugar y a brochado firmemente.

La NOTA: : Si su metro no trabaja apropiadamente, verifica los plomos y las baterías para a segurarse de que son todavía buenos y que son insertados a propiadamente.

Especificaciones

Velocidad del aire	Escala	Resolución	Precisión	
m/s (metros por segundo)	0.40 - 30.00 m/s	0.01 M/s	± (3% + 0.20 m/s)	
Km/h (kilómetros/hora)	1.4 - 108.0 km/h	0.1 km/h	± (3% + 0.8 km/hr)	
ft/min (pies por minuto)	80 – 5900 ft/min	1 ft/min	± (3% + 40 ft/m)	
mph (millas por hora)	0.9 – 67.0 mph	0.1 mph	± (3% + 0.4 MPH)	
nudos (MPH náuticas)	0.8 a 58.0 nudos	0.1 nudos	± (3% + 0.4 nudos)	
Flujo del aire	Escala	Resolución	Área	
MCM (metros cúbicos/min)	0-9999 m³/min	1	0 a 9.999m ²	
PCM (pies cúbicos/min)	0-9999 ft ³ /min	1	0 a 9.999ft ²	
Temperatura del aire	Escala	Resolución	Precisión	
	-10 - 60°C (14 - 140°F)	0.1°F/C	2.0°C (4.0°F)	

Circuito Circuito microprocesador LSI especial

Pantalla LCD con 4 dígitos de 13 mm (0.5") función doble

Tasa de muestreo 1 le ctura por segundo aprox.

Sensor de velocidad/flujo del aire: Brazos de veleta en ángulo

convencionales con rodamiento de baja fricción

Sensor de temperatura: Termistor de precisión tipo NTC

Apagado automático

la batería

Apagado automático después de 20 minutos para conservar vida de

Temp. de operación 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura de almacenamiento) -10 a 60°C (-14 a 140°F)

Humedad de operación < 80% RH

Humedad de almacenamiento <80% HR

Altitud de operación 2000 metros (7000ft) máximo

Batería una batería de 9 voltios (NEDA 1604)

Vida de la batería 80 horas a prox. (si usa la retroiluminación continuamente la vida de

la batería será reducida significativamente)

Corriente de la batería 8.3 mA CD a prox.


Peso 725g (1.6 lbs.) incluye batería y sonda

Dimensiones Instrumento principal: 178 x 74 x 33mm (7.0 x 2.9 x1.2")

Cabeza del sensor 70mm (2.75") Diámetro

Ecuaciones y conversiones útiles

Ecuación de área para conductos rectangulares o cuadrados




Altura (H)

Ancho (W)

Área (A) = Ancho (W)
$$\times$$
 Altura (H)

Ecuación de área para conductos circulares



Ecuaciones cúbicas

NOTA: Medidas tomadas en *pulgadas* <u>deben ser convertidas a *pies* o *metros*</u> antes de usar la formula anterior.

Tabla de de conversión de unidades de medida

	m/s	ft/min	1 nudos	km/h	МРН
1 m/s	1	196.87	1.944	3.6	2.24
1 ft/min	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 nudo	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 km/h	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 MPH	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

AN100-EU-SP V3.4 6/13